


西宮市党議員団でボランティアに行った福島県  
いわき市豊間地区の海岸線の様子。鉄筋が入っ  
てないため、防潮堤が津波で破壊されています。



西波止堤防の写真と構造 (図は兵庫県より提供)



西波止堤防

砲台近く

赤矢印がコンクリート打ち継ぎ位置。上記と同じく鉄筋は入っていません。

